

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (ERSEM)

NO	Ürün	Birim	Miktar	Birim fiyatı	Toplam
1	TN1040 TONER	Adet	8		
2	DCP 1511 DRUM ÜNİTESİ	Adet	1		
3	WORKCENTER 3325 TONER	Adet	2		
4	285A TONER	Adet	6		
5	SCX 4623FN TONER	Adet	3		
6	IUP-24k İMAGING UNİT	Adet	1		
Toplam					
KDV% 18....					
KDV %8					
KDV %1					
Genel Toplam					

Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

(1,2. MADDELER)

DCP 1511 TONER, DCP 1511 DRUM ÜNİTESİ

1. Tonerler ve drum ünitesi, yeni ve kutularında, ambalajları veya jelatini açılmamış olmak zorundadır.
2. Teklif edilen tonerler ve drum ünitesi kurumumuzda kullanılmakta olan masaüstü lazer yazıcıya uyumlu olmalıdır.
3. Toner üretiminde kullanılan toz mürekkebin herhangi bir şekilde tonere ait plastik ve hareketli parçalar üzerine sızmamış olması ve toner sallandığında toz seklinde dökülmemesi gerekmektedir.
4. Tonerlerin kullanımı sırasında takılan tonerlerden veya drum ünitesinden kaynaklı yazıcı üzerinde arıza ışığı yandığında veya sık sık yazıcının arıza durumuna geçmesi durumunda toner veya drum ünitesi herhangi bir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.

(3. MADDE)

WORKCENTER 3325 TONER

1. Tonerler, yeni ve kutularında, ambalajları veya jelatini açılmamış olmak zorundadır.
2. Teklif edilen tonerler kurumumuzda kullanılmakta olan masaüstü lazer yazıcılara uyumlu olmalıdır.
3. Toner üretiminde kullanılan toz mürekkebin herhangi bir şekilde tonere ait plastik ve hareketli parçalar üzerine sızmamış olması ve toner sallandığında toz seklinde dökülmemesi gerekmektedir.
4. Tonerlerin kullanımı sırasında takılan tonerlerden kaynaklı yazıcı üzerinde arıza ışığı yandığında veya sık sık yazıcının arıza durumuna geçmesi durumunda toner herhangi bir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.

(4. MADDE)

285A TONER

1. Tonerler, yeni ve kutularında, ambalajları veya jelatini açılmamış olmak zorundadır.
2. Teklif edilen tonerler kurumumuzda kullanılmakta olan masaüstü lazer yazıcılara uyumlu olmalıdır.
3. Toner üretiminde kullanılan toz mürekkebin herhangi bir şekilde tonere ait plastik ve hareketli parçalar üzerine sızmamış olması ve toner sallandığında toz seklinde dökülmemesi gerekmektedir.
4. Tonerlerin kullanımı sırasında takılan tonerlerden kaynaklı yazıcı üzerinde arıza ışığı yandığında veya sık sık yazıcının arıza durumuna geçmesi durumunda toner herhangi bir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.

(5. MADDE)

SCX 4623FN TONER

1. Tonerler, yeni ve kutularında, ambalajları veya jelatini açılmamış olmak zorundadır.

2. Teklif edilen tonerler kurumumuzda kullanılmakta olan masaüstü lazer yazıcılara uyumlu olmalıdır.
3. Toner üretiminde kullanılan toz mürekkebin herhangi bir şekilde tonere ait plastik ve hareketli parçalar üzerine sızmamış olması ve toner sallandığında toz şeklinde dökülmemesi gerekmektedir.
4. Tonerlerin kullanımı sırasında takılan tonerlerden kaynaklı yazıcı üzerinde arıza ışığı yandığında veya sık sık yazıcının arıza durumuna geçmesi durumunda toner herhangi bir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.

(6.MADDE)

IUP-24k İMAGING UNİT

1. Ünite , yeni ve kutularında, ambalajları veya jelatini açılmamış olmak zorundadır.
2. Ünite kutusu üzerinde herhangi bir toner veya yağ gibi sızıntıların olmaması gerekmektedir.
3. Ünite kutusunun üzerinde markası, modeli ve seri numarası açıkça yazmalıdır.
4. Ünitenin kullanımı sırasında takılan üniteden kaynaklı yazıcı üzerinde arıza ışığı yandığında veya sık sık yazıcının arıza durumuna geçmesi durumunda yedek parça herhangi bir ücret talep edilmeden firma tarafından değiştirilecektir.